



/ WIZARD

Воздухообрабатывающие агрегаты

WIZARD	300	380	440	570	710	920	1070	1220	1530	1720	2080	2300	2920	3600	4300	6060	7500	8480	11400	13900	16580	19860	22920	26400
Расход воздуха (скорость 1,5 м/с) (1) м³/ч	650	810	970	1130	1400	1700	2200	2650	3200	4200	4900	5600	6300	7800	9300	12500	15600	18100	21400	26400	32200	38000	46500	57000
Расход воздуха (скорость 2 м/с) (1) м³/ч	860	1070	1300	1500	1870	2300	2950	3550	4350	5600	6500	7450	8400	10300	12400	16700	20700	24200	28500	35200	42800	51000	62000	75000
Расход воздуха (скорость 2,5 м/с) (1) м³/ч	1080	1340	1620	1880	2330	3650	3650	4450	5450	7000	8200	9300	10500	12900	15600	20900	25900	30300	35600	44900	53500	64000	77500	95000
Расход воздуха (скорость 3 м/с) (1) м³/ч	1300	1600	1950	2250	2800	4400	4400	5300	6550	8400	9800	11200	12600	15500	18600	25100	31100	36300	42800	52700	64300	76500	93500	115400

(1) Расход воздуха 24-х типоразмеров при разных скоростях прохождения через теплообменник.